


ابداً هنا

مستخدمو كبلات USB: لا تقم بتوصيل كبل USB حتى يوفر لك هذا الدليل الإرشادات بذلك، وإن لم تفعل، فقد لا يتم تثبيت البرنامج بشكل صحيح.




١

استخدم هذا الدليل لتنبيه الجهاز وتوصيل جهاز HP All-in-One إما بجهاز الكمبيوتر أو بالشبكة. إذا واجهتك مشاكل أثناء الإعداد، انظر حل المشكلات في القسم الأخير.

إزالة كافة الأشرطة

٢



تحديد المكونات والتعرف عليها

٣


القرص المدمج لنظام Windows



القرص المدمج لنظام Macintosh



دليل المستخدم



غطاء تركيب لوحة التحكم (قد يكون مرفقاً)




خراطيش الطباعة




سلك هاتف



كبل Ethernet
(نهاية طرفية عريضة)



سلك ومحول الطاقة



كبل USB*



حاوية تغذية المستندات





* يتم شراؤها منفصلة.

قد تختلف محتويات الصندوق. سيتم تحديد معدات إضافية تحتاجها عملية إعداد الشبكة فيما بعد في هذا الدليل.

٤ تثبيت غطاء تركيب لوحة التحكم (إذا لم يكن مثبتاً من قبل)



- أ ارفع الغطاء.
- ب قم بتحمّل غطاء لوحة التحكم في مكان تثبيته على سطح لوحة التحكم بالجهاز.
- ج اضغط بقوّة لأسفل على جميع حواف الغطاء وفي الوسط لتأمين تثبيته جيداً.



يجب تثبيت غطاء تركيب لوحة التحكم جيداً حتى يمكن لجهاز HP All-in-One أن يعمل!


٥ إدخال درج تغذية المستندات

قم بتحمّل الألسنة الموجودة على حافة حاوية تغذية المستندات مع الفتحات الموجودة بأعلى الجهاز. قم بإلأق حاوية حتى يتم تثبيتها في مكانها بإحكام.



٦ تحميل ورق أبيض عادي

ج





ب



أ




هـ



توصيل محول وسلك الطاقة


مستخدمو كابلات USB: لا نقم بتوصيل كابل USB حتى يوفر لك هذا الدليل الإرشادات بذلك، وإن لم تفعل، فقد لا يتم تثبيت البرنامج بشكل صحيح.



توصيل سلك هاتف المزود به الجهاز

قم بتوصيل أحد طرفي سلك الهاتف المصاحب للجهاز بمنفذ الهاتف إلى اليسار (1-LINE) والطرف الآخر بمنفذ الهاتف بالحائط.

لتوصيل آلية الرد على المكالمات أو لاستخدام سلك تليفون مختلف، انظر "دليل المستخدم".



الضغط فوق الزر "تشغيل" والتكوين

أ بعد الضغط فوق الزر **تشغيل**، ببدأ مصباح الضوء الأخضر في الوميض لفترة قصيرة ثم يثبت ويضيء بصفة مستمرة. قد تستغرق هذه العملية حوالي دقيقة كاملة.

٩

تشغيل



ب انتظر حتى تظهر المطالبة باختيار اللغة. استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد لغتك واتكتب الرمز ثم أكده عليه. استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد الدولة/المنطقة واتكتب الرمز ثم أكده عليه.



١٠ فتح باب الوصول

أ ارفع باب الوصول.


ب اضغط لأسفل ثم ارفع المزلاجين الأخضر والأسود الموجودين بداخل جهاز HP All-in-One.



١١ قم بإزالة الشريط من كلٍ من خرطوشتي الطباعة

انزع الشريط الوردي الفاخ من على كلٍ من خرطوشتي الطباعة.

لا تلمس نقاط التلامس النحاسية اللون ولا تعبد لصق الأشرطة على الخراطيش.




١٢ إدخال خرطوشة الطباعة ثلاثية الألوان

تأكد من أن الجهاز في وضع تشغيل قبل الاستمرار في الخطوات التالية.

أ أمسك خرطوشة الطباعة ثلاثية الألوان بحيث يكون ملصق HP مواجهًا لأعلى.

ب ضع خرطوشة الطباعة ثلاثية الألوان أمام الفتحة اليسرى.

ج ادفع خرطوشة الطباعة بقوة داخل الفتحة حتى تثبت في مكانها.




إدخال خرطوشة الطباعة باللون الأسود

أ أمسك خرطوشة الطباعة **باللون الأسود** بحيث يكون ملصق **HP** مواجهًا **الإعلى**.


ب ضع خرطوشة الطباعة **باللون الأسود** أمام الفتحة **اليميني**.

ج ادفع خرطوشة الطباعة بقوة داخل الفتحة حتى تثبت في مكانها.

د ادفع المزلجين **لأسفل** لإحكام الإغلاق ثم **أغلق** باب الوصول.



لاحظ أن خرطوشات الطباعة قد لا تكون متساوية في الحجم.




محاذاة خرطوشات الطباعة

أ اضغط **موافق** لكل واحدة من المطالبات التي تظهر على شاشة لوحة التحكم بعد عملية **محاذاة خرطوشات الطباعة**.

ستستغرق عملية المحاذاة بضع دقائق.

ب بعد طباعة الصفحة، ستكون عملية المحاذاة قد اكتملت. افحص شاشة الرسومات الملونة الموجودة في جهاز **HP All-in-One** لمعرفة الحالة. ثم اضغط **موافق**.

تخلص من صفحة المحاذاة أو أعد استخدامها.



تشغيل جهاز الكمبيوتر

أ قم بتشغيل الكمبيوتر وقم بتسجيل الدخول عند الضرورة. ثم انتظر حتى ظهور سطح المكتب.

ب **أغلق** كافة البرامج المفتوحة.




أ: توصيل USB (لا تقم بالتوصيل الآن)

استخدم نوع الاتصال هذا إذا أردت توصيل الجهاز مباشرة إلى جهاز كمبيوتر واحد. (لا تبدأ تنفيذ عملية التوصيل قبل أن يوجه البرنامج إرشادات لك بذلك).



مطلوب معدات: كبل USB.

لتتعرف على كيفية توصيل USB، انتقل إلى قسم أ بالصفحة التالية للحصول على الإرشادات الالزمه.




ب: شبكة اتصال Ethernet (سلكية)

استخدم نوع الاتصال هذا إذا كنت ت يريد تنفيذ وصلة كبل Ethernet بين الجهاز وشبكة الاتصال التي تستخدمها.



مطلوب معدات: موزع / موجه / مبدل و كبل Ethernet.

لتتعرف على كيفية توصيل كبل Ethernet، انتقل إلى قسم ب صفحة ٩ للحصول على الإرشادات الالزمه.




إذا لم يكن الجهاز لديك متصلًا بجهاز كمبيوتر أو شبكة، استمر إلى فصل إعداد الفاكسن في "دليل المستخدم".




١١ إدخال القرص المدمج الصحيح

مستخدمو Macintosh



أدخل قرص HP All-in-One **Macintosh** المدمج. انتقل إلى الصفحة التالية قبل تثبيت البرنامج.


مستخدمو Windows



أدخل قرص HP All-in-One **Windows** المدمج.

ب اتبع الإرشادات التي تظهر أمامك على الشاشة.

ج على شاشة **Connection Type** (نوع الاتصال). تأكد من تحديد خيار **directly to the computer** (مباشرة إلى الكمبيوتر). استمر إلى الصفحة التالية.




إذا لم تظهر شاشة بدء التشغيل. فانقر نقرًا مزدوجًا فوق **My Computer** (جهاز الكمبيوتر). ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز **CD-ROM** (القرص المدمج). بعد ذلك انقر نقرًا مزدوجًا فوق **setup.exe** فوق

USB توصيل كبل


مستخدمو Macintosh

أ قم بتوصيل كبل USB إلى المنفذ الخاصل به في الجهة الخلفية من جهاز HP All-in-One. ثم توصيله بأي منفذ USB على جهاز الكمبيوتر.



HP All-in-One Installer



ج تأكّد من إكمال كل الشاشات. بما فيها Setup Assistant (مساعد الإعداد). يجب عليك تحدّي USB. كذلك. يجب عليك النقر فوق زر Print Center (مركز الطباعة) إلّاضافة HP إلى قائمة الطابعات لديك.



مستخدمو Windows

أ قد يتعين عليك الانتظار بضع دقائق قبل مشاهدة المطالبة بتوصيل كبل USB على الشاشة. بمجرد ظهور المطالبة. قم بتوصيل كبل USB إلى المنفذ الخاصل به في الجهة الخلفية من جهاز HP All-in-One. ثم توصيله بأي منفذ USB على جهاز الكمبيوتر.

إذا لم تشاهد الشاشات الموضحة بهذه الخطوة. راجع "حل المشكلات" في القسم الأخير.



ب اتبع الإرشادات التي تظهر أمامك على الشاشة لإكمال شاشات Fax Setup Wizard (معالج إعداد الفاكس) و Sign up now (تسجيل الدخول الآن).

انتقل إلى الخطوة رقم ١٧ صفحة ١١.



قسم ب: شبكة اتصال Ethernet (سلكية)


توصيل كبل Ethernet

ب ١


أ قم بإزالة المقبس الأصفر من الجهة الخلفية للجهاز.

ب قم بتوصيل أحد طرفي كبل Ethernet بمنفذ Ethernet بالجهة الخلفية من الجهاز.


ج قم بتوصيل الطرف الآخر لكبل Ethernet بأي من موزع / موجه / مبدل. إذا لم يكن الكبل طويلاً بالقدر الكافي، يمكنك شراءً كبل أطول منه. استمر إلى الصفحة التالية.



ب




ج



هام: لا تقم بتوصيل كبل Ethernet بهوتم يعمل بالكبل. يجب أن يكون لديك شبكة اتصال عاملة. إذا كنت متصلًا بالفعل من خلال كبل USB، لا تقم بتوصيل كبل Ethernet.


اختر القرص المدمج الصحيح

مستخدمو **Macintosh**:




أ أدخل قرص **HP All-in-One Macintosh** المدمج.


ب انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز **Installer** **HP All-in-One**



ج تأكد من إكمال كل الشاشات، بما فيها **Setup Assistant** (مساعد الإعداد). يجب عليك تحديد **TCP/IP** (مركز الطباعة) بالإضافة إلى **Print Center** (مركز الطباعة) وإضافة **HP All-in-One** إلى قائمة الطابعات لديك.



مستخدمو **Windows**:




أ أدخل قرص **HP All-in-One Windows** المدمج.

ب اتبع الإرشادات التي تظهر أمامك على الشاشة.

ج على شاشة **Connection Type** (نوع الاتصال). تأكد من تحديد خيار **through the network** (من خلال الشبكة). اتبع الإرشادات التي تظهر أمامك على الشاشة.

د يجب عليك قبول كل من رسالتي جدار الحماية أو ستفشل عملية الإعداد.



إذا لم تظهر شاشة بدء التشغيل، فانقر نقرًا مزدوجًا فوق **My Computer** (جهاز الكمبيوتر). ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز **CD-ROM** (القرص المدمج). بعد ذلك انقر نقرًا مزدوجًا فوق **setup.exe**.

عند ظهور شاشة **Congratulations!** ("تهانينا!"), ستكون مستعداً لاستخدام جهاز HP All-in-One. راجع التعليمات الموجودة في "دليل المستخدم" أو التي تظهر على الشاشة لبدء التشغيل.


إذا كان لديك أجهزة كمبيوتر أخرى على الشبكة، انتقل إلى الخطوة التالية.



١٨ إعداد أجهزة كمبيوتر إضافية (اختياري)

إذا كان لديك أجهزة كمبيوتر إضافية على الشبكة، فيمكنك تثبيت برنامج على كل جهاز منهم.

اتبع الإرشادات التي تظهر أمامك على الشاشة. تأكد من أنك قد اخترت نوع الاتصال بين شبكة الاتصال وجهاز HP All-in-One (وليس بين جهاز الكمبيوتر والشبكة).






Q5560-90160

حل المشكلات


المشكلة: تظهر لك رسالة **Remove and check print cartridges** (إزالة وفحص خراطيش الطباعة) مباشرة بعد أن قمت بإدخال خراطيش الطباعة.

الإجراء: قم بإزالة خراطيش الطباعة. تأكد من إزالة كل الأشرطة من على نقاط التلامس النحاسية. أغلق باب الوصول.



المشكلة: حدث انحسار للورق.

الإجراء: قم بإغلاق الجهاز ثم قم بإزالة الباب الخلفي. اسحب الورق المخسور إلى الخارج برفق. قم بتشغيل الجهاز وقم بإعادة تحميل الورق.



المشكلة: أنت لم تشاهد رسالة الشاشة التي تطالبك بتوصيل كبل USB.

الإجراء: أخرج قرص HP All-in-One Windows المدمج. ثم أعد إدخاله. راجع القسم أ.




المشكلة: تظهر شاشة Microsoft Add Hardware (إضافة جهاز جديد).

الإجراء: انقر فوق Cancel (إلغاء). افصل كبل USB. ثم أدخل قرص HP All-in-One Windows المدمج. راجع القسم أ.



المشكلة: تظهر شاشة **Device Setup Has Failed To Complete** (فشل اكتمال إعداد الجهاز).

الإجراء: تأكد من إحكام تثبيت غطاء تركيب لوحة التحكم. قم بفصل التيار الكهربائي عن جهاز HP All-in-One ثم أعد توصيله. تحقق من كل التوصيلات. تأكد من توصيل كبل USB بالكمبيوتر. لا تقم بتوصيل كبل USB بلوحة المفاتيح أو بموزع غير مزود بالطاقة. راجع القسم أ.



المشكلة: تعرّف تثبيت برنامج Macintosh.

الإجراء: تأكد من توصيل كبل USB بالكمبيوتر قبل تثبيت البرنامج. لا تقم بتوصيل كبل USB بلوحة المفاتيح أو بموزع غير مزود بالطاقة. راجع القسم أ. بخصوص مشكلات برنامج الشبكة. انظر "دليل شبكة الاتصال".



راجع "دليل المستخدم" لمزيد من المعلومات. تمت طباعة هذا الدليل على ورق مُعاد تصنيعه.
قم بزيارة www.hp.com/support للحصول على المساعدة.

